



Características	MEZCLADOR TWIN-SHAFT LIEBHERR	MEZCLADOR TWIN-SHAFT OTRA MARCA EN MEXICO
		
MOTOR HIDRÁULICO :	Motor eléctrico de gran capacidad	Motor eléctrico de menor capacidad
	Ubicado en la parte superior : → Esta aislado del agua → No hay riesgo de paro y vida útil más larga	Ubicado abajo del reductor cerca de la plataforma : → Se contamina y se oxida agua → Riesgo de paro y vida útil más corta
SISTEMA DE TRANSMISIÓN : muchas diferencias de calidad y eficiencia.		
	EL REDUCTOR ESTÁ FABRICADO POR LIEBHERR (DIVISIÓN COMPONENTE)	El reductor esta comprado a terceros sin garantía directa.
	2 amortiguadores flexibles entre el reductor y el eje : → Los empaques absorben las variaciones de voltaje → La vida útil del reductor es muy larga	El reductor está fijado en tres puntos sobre el eje : → Variaciones de voltaje repercuten directamente en el reductor y los ejes → La vida útil del reductor esta limitada
	Eficiencia del sistema es de 96 % → Ahorro de electricidad	Eficiencia más baja a 85 %
FLECHA :	Eje (flecha) tiene 6 lados : → Hay una pala cada 60 °	Eje (flecha) tiene 4 lados : → Hay una pala solo cada 90 °
	 → Mejor mezcla → Mezcla más rápida	

	Ajuste de palas más versátil →Ejemplo; se puede mezclar concreto Ciclopeo (agregados de 20 cm)	No hay tantas posibilidades de posicionar palas
ROBUSTEZ LIEBHERR : →Mayor m3/hora con concretos pesados →Mayor años de vida del mezclador	Peso 3.5m3 : 10,2 toneladas Peso 4.5m3 : 13,2 toneladas Espesor de las placas de revestimiento : 20 mm 	Peso 3.5m3 : 9,75 toneladas Peso 4.5m3: 11,9 toneladas Espesor de las placas de revestimiento : 12 mm 
	Placas laterales (Front Wall) hecha de Hardox 400	Placas laterales (Front Wall) hechas de Ni-Hard-cast →20% menos de vida útil
	Placa de revestimiento en forma de S →La vida útil más larga	Placa de revestimiento en forma quadrada →La vida útil más corta
MANTENIMIENTO SEGURO Y MAS COMODO : →Más rápido = ahorro de dinero →Más tiempo de producción	Sistema de engrasa con grasa CTK Liebherr	No es grasa original del fabricante.
	Todos los servicios están del lado de los reductores	Los servicios no están todos muy accesibles del mismo lado.
		
	Las ventanas de acceso para limpieza son grandes	Las ventanas de acceso para limpieza son más pequeñas
	Cierre de venta sin llave	Cierre de ventana con llave →Se puede extraviar o ensuciar